

7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

KWATERA 19



Foto. 1. Kwatera 19, widok z lotu ptaka. Fot. Szymon Lenarczyk



Foto. 2. Kwatera 19, widok na wschodnią stronę kwatery. Fot. Szymon Lenarczyk



Foto. 3. Kwatera 19. Widok ogólny południowo-wschodniego narożnika z silnie zdestruowaną koroną muru .



Foto. 4. Kwatera 19. Widok ogólny południowo-wschodniego narożnika z cegłą porażoną korozją mechaniczną i nawarstwieniami biologicznymi, wykwitami soli oraz brak fundamentu



Foto. 5. Kwatera 19. Widok ogólny zwieńczenia muru nasypu wschodniego.



Foto. 6-10. Kwatera 19. Mur wschodni. Widoczne nabudowanie konstrukcji na elementach podstaw nagrobków.



Foto. 11-13. Kwatera 19, Rozspojenia cementowych spoinowań i rozwarstwienie cementowej wyprawy tynkarskiej.



Foto. 14-15. Kwatera 19, widok ogólny narożnika muru południowego



Foto. 16-17. Kwata 19, widok ogólny muru narożnika południowo-zachodniego




Foto. 18-21. Kwatera 19, widok ogólny muru zachodniego z rozwarstwowaną, zdestruowaną koroną



Foto. 22. Kwata 19, widok ogólny muru północno- wschodniego



Foto. 23. Kwata 19, widok ogólny fragmentu muru północnego.



Foto. 24-25. Kwatera 19, widok ogólny fragmentu muru północnego.



Foto. 26-28. Kwatera 19. Widok ogólny fragmentów muru północnego i jego zwieńczenia.

Schody kwatera 19



Foto. 29-31. Kwatera 19, schody terenowe ściany południowej wykonane z otoczaków ograniczonych fragmentami macew.



Foto. 32-34. Kwata 19, schody terenowe ściany północnej, wykonane z fragmentów macew jako stopnic i fragmentów cegieł tworzących podstopnice.



Foto. 35-37. Kwatera 19, schody terenowe ściany północnej przerośnięte przez korzeń, wykonane z fragmentów macew i elementów betonowych.

Kwaterna 24



Foto. 38-39. Kwaterna 24. Widok ogólny kwatery z lotu ptaka oraz narożnika południowo-wschodniego.



Foto. 40-42. Kwatera 24. Cementowe zwieńczenie muru wschodniego z widocznymi rozwarstwieniami.



Foto. 43-44. Kwatera 24. Rozwarstwienia cementowego zwieńczenie muru wschodniego.



Foto. 45. Kwatera 24. Nawarstwienia i budowa stratygraficzna północno-wschodniego narożnika muru. Widoczna niejednorodna, rozwarstwiająca się struktura i rozspojone spoinowania oraz destrukcja wyższych partii.



Foto. 46. Kwatera 24. Front muru wschodniego. Widoczne wtórnie dobudowane przypory ustawione na płytach podstaw nagrobków oraz szczątkowo zachowane cementowe tynki, których granice sięgają połowy wysokości.



Foto. 47-50. Kwatera 24. Front muru wschodniego. Widoczne obudowywanie części składowych nagrobków oraz szczerzątkowo zachowane cementowe tynki, których spodnie krawędzie sięgają różnych wysokości.




Foto. 51-54. Kwatera 24. Front muru wschodniego. Widoczne obudowywanie części składowych nagrobków oraz szczerzątkowo zachowane cementowe tynki, których spodnie krawędzie sięgają różnych wysokości.



Foto. 55. Kwatera 24. Front muru wschodniego. Widoczny zróżnicowany stan zachowania muru z wytukaną zaprawą spoinową, obudowywanie części składowych nagrobków oraz szczątkowo zachowane cementowe tynki, których spodnie krawędzie sięgają różnych wysokości.



Foto. 56-59. Kwatera 24. Front muru wschodniego. Widoczne obudowywanie części składowych nagrobków oraz szczerunkowo zachowane cementowe tynki, których spodnie krawędzie sięgają różnych wysokości



Foto. 60-61. Kwatera 24. Widok ogólny strony południowej



Foto. 62-63. Kwatera 24. Widok ogólny odcinków strony południowej.



Foto. 64-67. Kwatera 24. Widok ogólny odcinków strony południowej.



Foto. 68.. Kwatera 24. Odsztatcenie południowowo-wschodniego narożnika muru południowego.



Foto. 69-70. Kwatera 24. Widok ogólny odcinków strony południowej.



Foto. 71-72. Kwatera 24. Widok ogólny rozwarstwiających się murów odcinków strony południowej



Foto. 73. Kwata 24. Widok ogólny muru zachodniego od strony południowej.



Foto. 74. Kwatera 24. Widok ogólny muru zachodniego od strony północnej.



Foto. 75-78. Kwatera 24. Widok ogólny muru zachodniego z widocznymi odchyleniami od pionu i silnie zdestruowanymi cegłami.



Foto. 7. Kwatera 24. Widok odcinków muru zachodniego. Widoczne silne zdestruowanie cegieł korony muru.



Foto. 81-82. Kwatera 24. Widok ogólny strony północnej.



Foto. 83-84. Kwarta 24. Widok ogólny mocno przechylonych i powalonych odcinków strony północnej.



Foto. 85-88. Kwatera 24. Widok ogólny stanu zachowania muru strony północnej.

Schody kwatery 24.



Foto. 89-92. Kwatera 24. Wtórnie dobudowane schody ściany wschodniej.



Foto. 93-95. Kwatera 24. Schody terenowe ściany północnej wykonane z macew ułożonych na ceglach.



Foto. 96-98. Kwatera 24. Schody/podejście terenowe ściany północnej wykonane z płyt chodnikowych.



Foto. 99-101. Kwatera 24. Prowizoryczne schody ściany północnej wykonane z fragmentów nagrobków.



Foto. 102-104. Kwatera 24. Schody terenowe ściany północnej wykonane z macew ułożonych na cegłach uszczelnione w podstopnicach zaprawą cementową.



Foto. 105-107. Kwatera 24. Schody terenowe ściany północnej wykonane z macew ułożonych na cegłach.



Foto. 108-110. Kwatera 24. Schody terenowe ściany północnej wykonane z fragmentów nagrobków..



Foto. 111-113. Kwatera 24. Schody terenowe ściany południowej wykonane z macew ułożonych na cegłach.



Foto. 114-116. Kwatera 24. Schody terenowe ściany południowej wykonane z macew ułożonych na ceglach



Foto. 117-119. Kwaterna 24. Ściana południowa. Nagrobek ustawiony w biegu schodów terenowych.



Foto. 120-121. Kwatera 24. Ściana południowa. Zamurowane i zasypane miejsca prawdopodobnego usytuowania schodów.

Kwaterna 31



Foto. 122-1239. Kwaterna 31, Widok ogólny kwatery z lotu ptaka oraz narożnika południowo-wschodniego.



Foto. 124. Kwatera 31. Widok narożnika południowo-wschodniego.



Foto. 125. Kwatera 31. Widok narożnika południowo-wschodniego z zaznaczoną różową farbą spodnią, najniższą częścią muru. Widoczne rozwarstwienia, wykruszenia spoin oraz odspojony, szczątkowo zachowany tynk cementowy.



Foto. 126-127. Kwatera 31. Front muru wschodniego. Widoczne obudowywanie części składowych nagrobków oraz szczerunkowo zachowane cementowe tynki, których spodnie krawędzie sięgają różnych wysokości lica muru.



Foto. 128-131. Kwatera 31. Front muru wschodniego z rozwarstwieniami cementowego zwieńczenia oraz fragmentami nabudowanymi na elementach nagrobka oraz niewłaściwe przewiązanie cegieł narożnika.



Foto. 132-135. Kwatera 31. Front muru wschodniego. Widoczne obudowywanie części składowych nagrobków oraz szczerunkowo zachowane cementowe zwieńczenie i tynki, których spodnie krawędzie sięgają różnych wysokości muru.



Foto. 136-139. Kwatera 31. Front muru wschodniego. Widoczne obudowywanie części składowych nagrobków oraz przebudowany fragment stopni prowadzących do nagrobka ustawionego na nasypie.



Foto. 140-143. Kwatera 31. Front muru wschodniego z odcinkami przerośniętymi korzeniami.



Foto. 144. Kwatera 31. Front muru wschodniego. Widoczne obudowywanie słupka ogrodzeniowego oraz rozwarstwienia tynków cementowych.



Foto. 145-148. Kwatera 31. Wtórnie dobudowane schody do ściany wschodniej.



Foto. 149-150. Kwatera 31. Widok ogólny fragmentu ściany południowej.



Foto. 151-154. Kwatera 31. Stan zachowania fragmentu ściany południowej nabudowanej na elementach nagrobków.



Foto. 155-156. Kwatera 31. Widok ogólny fragmentu ściany południowej.



Foto. 157-158. Kwatera 31. Widok ogólny fragmentu ściany południowej i południowo-zachodniego narożnika.



Foto. 159-160. Kwatera 31. Widok ogólny południowo-zachodniego narożnika oraz odspojonej cementowej wyprawy tynkarskiej.



Foto. 161-162. Kwatera 31. Widok ogólny fragmentu ściany zachodniej i południowo-zachodniego narożnika.



Foto. 163. Kwatera 31. Stan zachowania południowo-zachodniego narożnika. Widoczne katastrofalnie zdestruowane cegły tworzące mur oporowy.



Foto. 164-165. Kwata 31. Widok ogólny południowego fragmentu zachodniej ściany.



Foto. 166. Kwata 31. Widok ogólny fragmentu ściany zachodniej.



Foto. 167-169. Kwatera 31. Widok ogólny fragmentu ściany zachodniej.



Foto. 170. Kwarta 31. Widok ogólny odkształconych fragmentu ściany zachodniej i południowo-zachodniego narożnika prowizorycznie zabezpieczonych przed powaleniem.



Foto. 110-173. Kwatera 31. Widok ogólny fragmentu ściany południowej z odspojoną masywną obudową nagrobka.



Foto. 174-175. Kwatera 31. Widok ogólny stanu zachowania fragmentu ściany zachodniej.



Foto. 176-177. Kwatera 31. Widok ogólny fragmentu ściany zachodniej z powalonymi nastawami nagrobków ustawionych na nasypie.



Foto. 178. Kwatera 31. Widok ogólny fragmentu ściany zachodniej.



Foto. 179-180. Kwatera 31. Detal fragmentu ściany zachodniej z widocznym stopniem zniszczenia cegieł.



Foto. 181. Kwatera 31. Widok ogólny muru zachodniego zachodniej od strony północnej.



Foto. 182-183. Kwatera 31. Widok ogólny fragmentów muru ściany zachodniej.



Foto. 184. Kwatera 31. Narożnik północno wschodni nabudowany na płycie podstawy nagrobkai z widocznym rozwarstwieniem wiązania.



Foto. 185. Kwatera 31. Widok ogólny zwierczenia muru ściany północnej.



Foto. 186-188. Kwatera 31. Widok ogólny fragmentów muru ściany północnej.



Foto. 189-190. Kwatera 31. Widok ogólny ściany północnej z zachowaną cementową wyprawą tynkarską nieregularnie zaciągniętą na górne płaszczyzny nagrobków.



Foto. 191-192. Kwatera 31. Widok ogólny fragmentu muru ściany północnej.



Foto. 193-196. Kwatera 31. Stan zachowania fragmentów ściany północnej.



Foto. 197-198. Kwatera 31. Stan zachowania fragmentów muru ściany północnej.



Foto. 199. Kwatera 31. Stan zachowania fragmentów muru ściany północnej.

SCHODY



Foto. 200-203. Kwatera 31, ściana wschodnia. Wtórnie dobudowane schody.



Foto. 204-207. Kwatera 31, ściana wschodnia. Wtórnie dobudowane schody.



Foto. 208-210. Kwatera 31. Schody terenowe ściany północnej.



Foto. 211-213. Kwatera 31. Schody terenowe ściany północnej.



Foto. 214-216. Kwata 31. Zachodnia część kwatery, schody terenowe ściany południowej.



Foto. 217-219. Kwatera 31. Schody terenowe ściany południowej.



Foto. 220-222. Kwatera 31. Schody terenowe ściany południowej.



Foto. 223-225. Kwatera 31. Schody/ podejście terenowe ściany południowej.



Foto. 226-228. Kwatera 31. Schody terenowe ściany południowej.



Foto. 229-231. Kwatera 31. Schody terenowe ściany południowej.